



Checklist doorsnedetekening:

- Hoogtemaatvoering door spot elevation met detail lines, niet met level-lines. (hide level lines als deze nog aanstaan)
- Werk netjes met filled regions en masking regions aansluitingen bij.
- Geef altijd het maaiveld aan in de doorsnede
- Geef van de constructie onderdelen duidelijk de opbouw aan.
- Altijd de stramienen aan.

	datum: 22-8-2018 13:59:34
	formaat: A3
opdrachtgever: dhr. Huising	schaal: 1 : 100
project: Maatvoering	getekend: KMH
omschrijving: Maatvoering doorsnede	werk: 2015
	blad: Blad 15

