



Hoogtemaatvoering doe je met spot elevation en detail lines.
 Let op dat je de detail lines op de juiste pendikte zet (pen 3 bijv.)
 Zet de model nivo lijnen uit door middel van hide element/category
 Geef duidelijk aan welk niveau je maatvoert(b.k. Nok)

Checklist geveltekening:
 -Zet de kleuren uit, dit kan prima op presentatie tekeningen.
 -Plaats altijd een maaiveld lijn, dit is een zo dik mogelijke lijn.
 -Geef tekstueel duidelijk aan welke gevel het betreft.
 -Hoogtemaatvoering door spot elevation met detail lines, niet met level-lines. (hide level lines als deze nog aanstaan)

Zet je gevel op hidden line
 Dikke maaiveld lijn
Voorgevel

Plaats via annotation tekstueel de gevelnaam onder je gevel. Doe dit niet met de onderschriften in de viewport
 Zet onderschrift uit in de viewport!

		datum: 5-3-2018 22:44:43
		formaat: A3
opdrachtgever: dhr. Huising	schaal: 1 : 50	
project: Maatvoering	getekend: KHG	
omschrijving: Maatvoering gevel	werk:	
		2015
		blad:
		Blad 11

