

 **Graafmelding.nl**

 **Klicmelding.nl**

klicmelding-nummer : 19G153400
adres : Kleine heittrak 15
5721 SB
plaats : Asten

Graafschade voorkomen ...



Graafmelding.nl



Klicmelding.nl

Inhoudsopgave

<i>omschrijving</i>	<i>pagina</i>
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Ontvangstbevestiging	3 - 5
Leveringsinformatie	6 - 8
Safety first	9
Overzichtskaart	10 - 20
Brabant Water	21
Cif p/a NKM Network Services B.V.	22 - 23
Enexis Netbeheer B.V.	24 - 25
KPN B.V.	26 - 28
Instructiekaart	29 - 30
Reggefiber Operator B.V.	geen belang 31
Ziggo B.V.	geen belang 32 - 34

geen belang = Deze netbeheerders hebben geen kabels of leidingen liggen in het opgegeven graafgebied (geen belang).

Let op: voor aanvang van uw werkzaamheden dient u ten alle tijde te controleren of u alle papieren en tekeningen heeft ontvangen. Is uw set compleet dan pas kunt u aanvangen met uw werkzaamheden.



Graafmelding.nl



Klicmelding.nl



KLIC

Datum
19-03-2019 15:32

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Graafmelding
19G153400**

Blad
1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **19G153400**

Het ordernummer van de Klic-melding is: **9809477832/10**

De referentie van de Klic-melding is: **1219.050**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Als er een Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing is op uw graafmelding staat dit in de leveringsbrief vermeld. De betreffende netbeheerder(s) heeft/hebben tot 3 werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen, gerekend vanaf het moment dat u contact heeft opgenomen.

Gegevens aanvrager

Naam	Doormalen
E-mailadres	support2@klicmelding.nl
Relatienummer	656710
Bedrijf	Graafmelding.nl
Adres	De Hoekakker 16
Postcode / Plaats	5561CE, RIETHOVEN
Land	NL
Telefoon	084-0031434
Fax	084-0031434
Datum aanvraag	19-03-2019 15:32

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	vergo groen en advies
Naam	vergo groen en advies
Adres	Kleine Heittrak 17
Postcode / Plaats	5721SB, Asten
Land	NL
Telefoon	0610892675
E-mailadres	info@vergo.nl



Datum
19-03-2019 15:32

Onderwerp
**Ontvangstbevestiging Graafmelding
19G153400**



Blad
2 van 3

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden 23-03-2019
Aard graafwerkzaamheden Hovenierswerkzaamheden
Graafgebied
RD-coördinaten [(186740,377408), (186778,377430), (186744,377488), (186704,377467), (186740,377408)]
Dichtstbijzijnd adres Kleine Heittrak 15, 5721SB Asten
Huisaansluitschets voor de adressen Kleine Heittrak 15, 5721SB Asten

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Enexis Netbeheer B.V.	KLICINFO	klicinfo@enexis.nl	0888577271		gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning
Gemeente Asten	van den Kerkhof	I.vandenkerkhof@asten.nl	0493-671212		riool onder druk riool vrijverval datatransport laagspanning water wees overig water
Brabant Water	Regio Zuidoost	regiozuidoostadministratie@brabantwater.nl	0736838850		water
Cif p/a NKM Network Services B.V.	Kappers	klic.algemeen@nkm.nl	0318531594		datatransport laagspanning warmte
KPN B.V.	Klic	orderintakeplan@kpn.com	(030) 255 3334		datatransport
Reggefiber Operator B.V.	Reggefiber ttH B.V.	klic-reggefiber@kpn.com	088-0063767		datatransport
Ziggo B.V.	Network Inventory Management	klic@vodafoneziggo.com	088-7174401		datatransport

Grafische weergave van het gebied:





Datum

19-03-2019

Onderwerp

Klic-melding 19G153400 - 1

Klantreferentie

1219.050

Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

Het meldnummer van de Klic-melding	19G153400
Het ordernummer van de Klic-melding	9809477832/10
De referentie van de Klic-melding	1219.050
De status van de levering	Levering compleet - 19-03-2019 23:49
Dichtstbijzijnd adres	Kleine Heittrak 15, 5721SB Asten

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter
klic@kadaster.nl
(0800) 00 80

Netbeheerders met belangen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven.

Als een netbeheerder wel heeft geleverd, is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven.

Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatie weergegeven.

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd:

KL1031 Enexis Netbeheer B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
gas hoge druk		
middenspanning		
gas lage druk		
laagspanning		

GM0743 Gemeente Asten

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
riool onder over- of onderdruk	Otterdijk 0493-671212 d.vanotterdijk@asten.nl	
riool vrijverval	Otterdijk 0493-671212 d.vanotterdijk@asten.nl	
overig	Otterdijk 0493-671212 d.vanotterdijk@asten.nl	

KL1001 Brabant Water

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
water	via administratie van de regio (zie brief) 073-6838888 regioadministratiexxx@brabantwater.nl	

KL1220 Cif p/a NKM Network Services B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
datatransport	jaap kappers 0318 531594 klic.grootbelang.cif@nkm.nl	

KL1051 KPN B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
datatransport	KPN KLIC-loket 030-25 53334 orderintakeplan@kpn.com	

KL1049 Reggefiber Operator B.V.

Niet betrokken

Attentie zeer belangrijke informatie !

Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde.

Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net.

Eerst afspraken maken, dan graven

U mag pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgsmaatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen getroffen gaan worden.

Spreek snel af

Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net. De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen. Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is.

Binnen mijn graafpolygoon?


Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan.

Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met hoge waarde' geven.

Safety first !

Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV (KvK 53112016)

Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1		Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 1 van 11
Verzamelkaart (alle thema's)		Status: Levering compleet	19-03-2019 23:49
Enexis gas hoge druk	Enexis middenspanning	Enexis gas lage druk	Enexis laagspanning
Gemeente Asten riool ondergrond	Gemeente Asten riool vrijw.	Gemeente Asten overig	bw water
cif datatransport	KPN datatransport		




Contact:
Binnendienst Preventie Graafschade
klicinfo@enexis.nl
088-8577271

Beschadigingsnummer:
0800-9009
Storingsnummer:
0800-9009





Contact:
Binnendienst Preventie Graafschade
klicinfo@enexis.nl
088-8577271

Beschadigingsnummer:
0800-9009
Storingsnummer:
0800-9009






Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1	Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 4 van 11
Themakaart: Enexis gas lage druk		
Contact: Binnendienst Preventie Graafschade klicinfo@enexis.nl 088-8577271	Beschadigingsnummer: 0800-9009 Storingsnummer: 0800-9009	



Contact:
Binnendienst Preventie Graafschade
klicinfo@enexis.nl
088-8577271


Beschadigingsnummer:
0800-9009
Storingsnummer:
0800-9009




Contact:
Dennis van Otterdijk
d.vanotterdijk@asten.nl
0493671212

Beschadigingsnummer:
0493671212
Storingsnummer:
0493671212

Toezichthouder(s):
Otterdijk
d.vanotterdijk@asten.nl
0493-671212





Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1	Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 7 van 11
Themakaart: Gemeente Asten riool vrijverval		
Contact: Dennis van Otterdijk d.vanotterdijk@asten.nl 0493671212	Beschadigingsnummer: 0493671212 Storingsnummer: 0493671212	Toezichthouder(s): Otterdijk d.vanotterdijk@asten.nl 0493-671212





Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1		Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 8 van 11
Themakaart: Gemeente Asten overig			
Contact: Dennis van Otterdijk d.vanotterdijk@asten.nl 0493671212	Beschadigingsnummer: 0493671212 Storingsnummer: 0493671212	Toezichthouder(s): Otterdijk d.vanotterdijk@asten.nl 0493-671212	




25 m

Contact:
Administratie van de regio
wion@brabantwater.nl
073-6838888


Beschadigingsnummer:
073-6838888
Storingsnummer:
073-6838888

Toezichthouder(s):
via administratie van de regio (zie brief)
regioadministratiexxx@brabantwater.nl
073-6838888






Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1		Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 10 van 11
Themakaart: cif datatransport			
Contact: afdeling klic Klic.CIF@nkm.nl 088 1818 200	Beschadigingsnummer: 088 1818 200 Storingsnummer: 088 1818 200	Toezichhouder(s): jaap kappers klic.grootbelang.cif@nkm.nl 0318 531594	



25 m



Klic-melding: 9809477832/10 19G153400 - 1	Aanvraagdatum: 19-03-2019	Blz 11 van 11
Themakaart: KPN datatransport		
Contact: KPN KLIC-loket orderintakeplan@kpn.com 030-25 53334	Beschadigingsnummer: 0800 023 01 93 Storingsnummer: 0800 023 01 93	Toeziholder(s): KPN KLIC-loket orderintakeplan@kpn.com 030-25 53334



25 m

Graafmelding.nl
Doornmalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen aangegeven.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn Voorkomen van graafschade van het CROW.

Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in millimeters.

Wij beschikken helaas niet in alle gevallen over de (volledige) gegevens van de ligging van onze aansluitleidingen. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging onbekend. Tevens kan het voorkomen dat er in het door u aangegeven gebied meer aansluitleidingen aanwezig zijn dan in onze bestanden is weergegeven.

Wij verzoeken u met deze omstandigheden rekening te houden en deze leidingen te allen tijde te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de regels van zorgvuldig graven in acht te nemen.

De bijgevoegde gegevens worden verstrekt in het kader van de WION melding die door u is gedaan. Alle door Brabant Water verstrekte gegevens dienen als vertrouwelijk te worden behandeld en na gebruik te worden vernietigd.

Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 073-6838850 of per mail via regiozuidoostadministratie@brabantwater.nl.

Voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer 073-6838000.

Met vriendelijke groet,

Regio Zuidoost

Datum

19 maart 2019

Onderwerp

KLIC-melding

Uw kenmerk

19G153400

Handelsregister

16005077

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Datum 19 maart 2019
Ons kenmerk 19G153400 Kleine Heittrak 15 Asten
Onderwerp Kabel- en leidinginformatie

Geachte Doormalen,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen wij u mee dat er kabels, leidingen en/of buizen van Rabo Bouwfonds Dutch Communication Infrastructure Fund aanwezig zijn op de plaats waar u werkzaamheden gaat uitvoeren. Op bijgevoegde tekening(en) zijn die kabels/leidingen aangegeven.

De kabels/leidingen zijn bij benadering ingetekend. Dit houdt in dat de werkelijke ligging kan afwijken van de op de tekening vermelde gegevens, hetgeen overigens ook geldt voor afwijkingen in diepte. Eventuele huisaansluitingen zijn niet aangegeven.

Ter voorkoming van beschadiging van de kabels/leidingen dient u de ligging hiervan vast te stellen voor aanvang van uw werkzaamheden. Dit dient te gebeuren door middel van het graven van proefsleuven en/of overleg met ons vooraf. Diepteligging van boorprofielen dienen, indien deze niet zijn ingetekend of meegezonden, te worden opgevraagd via telefoonnummer 088 1818 200. Indien u er niet in slaagt om de bedoelde kabels/leidingen te lokaliseren, dan bent u verplicht om met ons bedrijf contact op te nemen om de ligging daarvan vast te stellen.

Bij graafschades aan de kabels/leidingen dient u contact op te nemen met onderstaand telefoonnummer. Op werkdagen 015-2609121 en in de avonden en weekenden 088-1818101.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. U dient zelf te controleren of de gegevens op de tekening(en) overeenkomen met de graaflocatie. De gegevens op deze KLIC-melding zijn niet bindend.

De tekening(en) heeft (hebben) een geldigheidsduur van 20 werkdagen, gerekend vanaf de datum van verzending. Bij afwijkingen van de verstrekte gegevens met de feitelijke situatie aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid van welke aard dan ook. In geval van beschadiging van de kabels/leidingen behoudt Rabo Bouwfonds Dutch Communication Infrastructure Fund alle rechten op schadevergoeding. Bij het veroorzaken van schade aan kabels en/of leidingen kunt u zich niet op vrijwaring beroepen inzake onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte gegevens en zullen de kosten voor herstel in rekening worden gebracht. Wij wijzen u erop dat u bij elke beschadiging van betreffende kabels/leidingen direct contact met ons dient op te nemen via eerdergenoemd telefoonnummer.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
NKM Network Services B.V.



Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009

Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

<i>Datum</i>	<i>Klicnummer</i>	<i>Ordernummer</i>
19.03.2019	19G153400	9200985455

Betreft : Leidinginformatie na Graaf of Calamiteiten Melding

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan voor de graaflocatie:

- Woonplaats : **Asten**
- Straatnaam : **Kleine Heittrak**
- Nabij Huisnr : **15**

De start van deze werkzaamheden heeft u gepland op: **23.03.2019**

Graag reageren we op deze melding

Aanwezigheid kabels en leidingen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema's aanwezig zijn van Enexis in het gebied dat u hebt aangegeven als graaflocatie.

Geleverde Thema's :

- Midden Spanning**
- Laag Spanning**
- Gas Hoge Druk**
- Gas Lage Druk**
- Riool Vrij Verval**

Eis Voorzorgsmaatregel (EV) :


- Midden Spanning**
- Laag Spanning**
- Gas Hoge Druk**
- Gas Lage Druk**
- Riool Vrij Verval**

Huisaansluiting gevraagd : **Ja**


Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Huisaansluitingen zijn door Enexis vrijwel allemaal op de thema kaart (beheer kaart) ingetekend. Deze ontvangt u dus te allen tijden op de thema kaart. Slechts enkele schetsen zijn (nog) beschikbaar als individuele aansluitschets. Deze ontvangt u, indien u huisaansluitschetsen aangevraagd heeft, als pdf bijlage. Let op! Deze bijlage kan uit meerdere pagina's bestaan.

Cgb-nummer. 493600 UTS. LSL Woonplaats. ASTEN Straatnaam. KL HEITRAK Postcode. 5721SB Huisnr. 15A Lasnr. _____
 Lasmof KR41 Firmanaam VWTI Bestrating Asfalt (asfalt, betonplaat, etc) Opmerkingen: _____
 Lasbehuizing _____ Lasser VD PAS/H VD AKKER Loes (tegels, klinkers, etc) _____
 Lastechniek Wurg Datum 21-7-2014 Geen (zand, aarde, etc) _____
~~Medelid~~
~~Poort~~



Telefoonnet <u>Hak</u>	LASSCHETS		nr. <u>53001</u>
Dro-net <u>ATN</u>	KL HEITRAK 75		Door dkl in te vullen
Plaats _____	Toezichtman <u>W. Kuiks</u>		
Huisaansluitingsglas ¹⁾	Splitsglas ¹⁾	Naam van de lasser <u>Y der Kinderen</u>	
Flechte las ¹⁾	Bals ¹⁾	Datum <u>14-6-1962</u>	
Eindtas ¹⁾			



Plaats van invoering aangeven; ¹⁾ Doorhalen wat niet wordt bedoeld; ²⁾ Letter A en volg-nr. of Ak.-nr. en huis-nr.

Bij geknipte aftaklassen met een pijltje de spreekrichting aangeven.

Bij elke kabel vermelden: aantal groepen of dubbeladers, de aderdikte, merkband, de soort van pantsring en de nummers van de aders in de toevoerkabel.

Datum
19-03-2019

Onderwerp
Graafmelding:
2019/G/*/153400/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2019/G/*/153400/0

Graafmelding.nl

T.a.v. Dhr/Mevr. Doormalen
De Hoekakker 16
5561CE RIETHOVEN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deelt KPN u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.

Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, inclusief bijbehorende maatvoering en annotatie, weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen over de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk gebiedsinformatie.

[Telefoonnummer helpdesk gebiedsinformatie: 030-255 33 34](#)

Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. KPN adviseert met klem de werkzaamheden uit te voeren zoals beschreven in de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en de CROW publicatie 500, zijnde de "Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase".

Daarnaast waarschuwen wij voor het feit dat bij grondroeringen van niet mechanische aard ook ernstige schade toegebracht kan worden aan ons netwerk. Ter voorkoming van deze schade adviseren wij u, voordat u met uw werkzaamheden aanvangt, eerst onderzoek te doen naar de aard en locatie van ons netwerk. Dit geldt met name voor werkzaamheden in de directe nabijheid van onze aansluitkabels. Het zit in de aard van deze kabels dat zij minder beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf..

Mocht u onverhoopt toch schade veroorzaken aan ons netwerk dan verzoeken wij u dit direct te melden bij de schadedesk van KPN. Hulpdiensten zoals 112 niet meer bereikbaar zijn.

[Telefoonnummer schadedesk van KPN \(0800\) 023 01 93.](#)



Hoogachtend,

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud

Disclaimer:

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.


KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort


KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

ZIEN EN OPZOEKEN


BOVENAANZICHT ZOEKGEBIED



PERSPECTIEF ZOEKGEBIED



AFMETINGEN PROEFSLEUF



- graafprofiel
- klusgebied of graaflocatie
- zoekgebied
- A maaiveld

TIPS

Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

- Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting).
- Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen, straatpotten).
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of een foto te maken.
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld.
- Wees alert op huisaansluitingen; deze zitten niet altijd in KLIC-gegevens
- Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

- Hou je aan je werk- en klusgebied.
- Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging.
- Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen niet altijd recht tussen twee proefsleuven.
- Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

Zorg tijdens het graven

- Hou de graafbak gestrekt in ongeroerde grond.
- De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond.
- Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden.
- Let op (verschuiven bij) breek- en sloopwerk.
- Voorkom instorten van omliggende verharding en grond.
- Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels).
- Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

Initiatief, overleg en communicatie

- Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder.
- Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief
- Overleg als je de situatie niet vertrouwt.
- Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie.
- Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en omstanders.
- Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
- Meld ook alle kleine beschadigingen bij de netbeheerder.

Overig

- Werk netjes en veilig voor je omgeving.
- Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen.
- Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is.
- Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn.
- Archeologische sporen melden.

Instructiekaart zorgvuldig graven

by CROW publicatie nr. 253 Graaflocaties voor komen van Kabels en Leidingen



SPECIAAL VOOR HET GRAAFTEAM

MENSEN DIE MECHANISCH
GRONDROEREN



1



KLIC

- ✓ Graafmelding
- ✓ Gebiedsinformatie

OP GRAAFLOCATIE

Is de gemeente akkoord en zijn de voorwaarden bekend?

JA → STOP
NEE → STOP

Is de ontvangstbevestiging van het Kadaster met de contactgegevens van de netbeheiders aanwezig?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn op de tekeningen kabels en leidingen aanwezig?

JA → STOP
NEE → STOP

Is er een eis voorzorgsmaatregelen vanwege gevaar of grote waarde?

JA → STOP
NEE → STOP

Minimaal 3 werkdagen vóór klus contact met netbeheerder gehad? →

JA → STOP
NEE → STOP

Geen extra voorzorg verplicht →

Is de informatie actueel (dat is niet ouder dan 20 werkdagen)?

JA → STOP
NEE → STOP

Is vooraf werkinstructie ontvangen?

JA → STOP
NEE → STOP

Is duidelijk welk effect de klus op kabels en leidingen heeft?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn de eisen voor extra voorzorgsmaatregelen ingepland?


JA → STOP
NEE → STOP

Is bepaald of er proefsleuven moeten komen en zo ja, hoeveel?

JA → STOP
NEE → STOP

Is de informatie volledig en duidelijk?

JA → STOP
NEE → STOP



2



KLUS

- ✓ Graafinstructie

Zijn de gegevens van de tekeningen in het werkgebied uitgezet?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn de exacte plaatsen van de proefsleuven duidelijk?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn proefsleuven overal mogelijk (geen beperking door bijvoorbeeld verharding, fundering, of water)?

JA → STOP
NEE → STOP

*Stel samen met de netbeheerder een andere manier van opzoeken vast

Zijn de proefsleuven gegraven?

JA → STOP
NEE → STOP

Is de werkelijke situatie vergeleken met de KLIC-gegevens?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn er alleen bekende leidingen aangetroffen?


JA → STOP
NEE → STOP

Blijven de maatafwijkingen binnen de marge van 1 meter?

JA → STOP
NEE → STOP

Zijn al de gemelde kabels en leidingen gevonden?

JA → STOP
NEE → STOP





ZIEN

- ✓ Opzoeken kabels en leidingen

Overleg met leidinggevend/raadpleeg CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces'

DOEN

- ✓ Zorgvuldig graven



Instructies:

- Nabij kabels en leidingen graven met handmatig voorstellen
- Instructie veiligheidsreizen netbeheerder kennen en opvolgen
- Voorzichtig met kabels en leidingen van anderen
- Niet zelf verleggen, aarboven of repareren
- Schade melden bij netbeheerder

4



Reggefiber ttH bv
Stationsstraat 115
3811MH Amersfoort
klic-reggefiber@kpn.com
www.reggefiber.nl
KvK 8140371

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
19G153400

Datum
19-03-2019

Reggefiber ttH bv
I www.reggefiber.nl

Beste Doormalen,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 19G153400 geven wij te kennen dat Reggefiber ttH bv **GEEN** belang heeft.

Binnen het polygoon van het door u aangegeven graafprofiel zijn geen kabels en of leidingen van Reggefiber ttH bv aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH bv
Afdeling CO IS Infra Beheer & Onderhoud

Voor melden van **graafschade**
Voor vragen betreffende deze Klikmelding

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)88 006 3767

Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

Graafmelding.nl
De Hoekakker, 16
5561 CE RIETHOVEN

19 March, 2019

Klic melding: [19G153400](#)
Locatie: [Kleine Heittrak 15 Asten](#)

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw klicmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied geen kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn. Mocht u onverhoopt toch een kabel/leiding van ons bedrijf lokaliseren overeenkomstig de bepalingen in artikel 19 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten, dient dit per omgaande aan ons gemeld te worden.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

klic@vodafoneziggo.com 088 - 717 4401

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken.

Daarom verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces", de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst onder telefoonnummer **088 717 4401**. Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.

Met vriendelijke groeten

Directeur Netwerk en Techniek

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ZIGGO INFRASTRUCTUREN

- 1) De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
- 2) Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien deze periode langer is dan 20 werkdagen, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen.
- 3) De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de, namens de directeur van Ziggo, met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond.
- 4) Bij ontgraving ter plaatse van Ziggo infrastructuur gelden de volgende voorwaarden:
 - a. De ontgraving ter plaatse van de Ziggo infrastructuur dient met de hand te geschieden.
 - b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels.
 - c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligging gegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of -sleuven en/of opsporingsapparatuur.
 - d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrij graven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk.
 - e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.
 - f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van Ziggo, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 - g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht.
 - h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.
 - i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.
 - j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omlaggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
 - k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon.
 - l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op **088 - 717 4401**

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

vodafone  Ziggo
